ابدأ هنا






هام: لا توصل كبل USB حتى تتبع كل الخطوات إلى أن تصل إلى خطوة رقم ١٥ وإلا، فإن البرنامج لن يتم تثبيته بشكل صحيح.

اتبع الخطوات التالية حسب الترتيب المذكور. إذا واجهتك مشاكل، انظر إلى حل المشكلات في القسم الأخير.

قم بإزالة كافة الأشرطة الواقية ولوحة البطاقات.





تنبيه: تأكد من أنك قد قمت بإزالة كافة مواد التعبئة والتغليف وإلا، فإن الجهاز لن يعمل بطريقة سليمة.

شريحة بيانات لوحة

التحكم (ملصق لامع قد يكون ملصقًا بالفعل

مسبقًا).



تحديد المكونات والتعرف عليها



القرص المضغوط لنظام Windows



القرص المضغوط لنظام Macintosh



دليل المستخدم





*USB كيل



خراطيش الطباعة



سلك ومحول الطاقة



* يتم شراؤها منفصلة.


قد تختلف محتويات الصندوق.









قم بتثبیت شریحة بیانات لوحة التحکم (إذا لم تکن مثبتة من قبل)



أ قم بثني الطرف السفلي من شريحة بيانات لوحة التحكم.



ب قم بإزالة الطرف السفلي واجذب معه الغلاف الخلفي ذو المادة اللاصقة من شريحة بيانات لوحة التحكم.



ج ارفع الغطاء. أدخل زوائد شريحة بيانات لوحة التحكم في الفتحات المناظرة لها في الجهاز. تأكد من إحكام تثبيت هذه الزوائد جيدًا في أماكنها قبل لصق الشريحة تمامًا على الجهاز.




د اضغط لأسفل فوق الشريحة لضمان سلامة لصقها في مكانها بإحكام. لا تضغط فوق منطقة شاشة LCD بأي شكل. الزوائد يجب أن تكون بداخل الفتحات.



تنبيه: يجب تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم جيدًا حتى يمكن لجهاز HP All-in-One أن يعمل!

قم بتوصيل محول وسلك الطاقة



هام: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يُطلب منك ذلك فيما بعد في هذا الدليل.


اضغط فوق زر التشغيل



بعد الضغط فوق زر التشغيل، يبدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضئ بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية مدة دقيقة واحدة تقريبًا.


V

قم بتحميل ورق أبيض عادي



٨

افتح باب الوصول



قم بخفض باب الوصول إلى أن يتوقف عن الحركة. تأكد من خَرك عربة الطباعة إلى الناحية اليمنى.



قم بإزالة الشريط من كلٍ من خرطوشتي الطباعة





قم بجذب طرف الشريط الوردي الفاغ لإزالته من على كل من خرطوشتي الطباعة.

 \triangle


تنبيه: لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعيد لصق الأشرطة على الخراطيش.


أدخل خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان


Δ

تنبيه: يجب أن يكون الجهاز في وضع تشغيل قبل أن تتمكن من إدخال خراطيش الطباعة.

- أ أمسك خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.
- ب ضع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان أمام الفتحة اليسرى.
- ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها جيداً.









11


أدخل خرطوشة الطباعة باللون الأسود



- أ أمسك خرطوشة الطباعة باللون الأسدود بحيث يكون ملصق HP مواجها لأعلى.
 - ب ضع خرطوشة الطباعة باللون الأسدود أمام الفتحة اليمني.
 - ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.
 - **د** أغلق باب الوصول.

محاذاة خراطيش الطباعة





بعد إدخال وتثبيت الخراطيش، تتم طباعة صفحة محاذاة خراطيش الطباعة. (قد تستغرق عملية الحاذاة بضع دقائق).

أ ارفع الغطاء. ضع الجانب العلوى من صفحة الحاذاة ووجهها لأسفل في الركن الأمامي الأبن من السطح الزجاجي للماسح. أغلق الغطاء.

ب اضغط الزر بدء المسح.


بعد أن يتوقف مصباح تشغيل عن الوميض، تصبح عملية الحاذاة مكتملة ومكنك التخلص من صفحة الحاذاة وإلقائها في سلة المهملات.

أ قم بتشغيل الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول. إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم انتظر



شغل جهاز الكمبيوتر






ب أغلق كافة البرامج المفتوحة.



اختر القرص المضغوط الصحيح

مستخدمو Windows:



أ أدخل قرص HP All-in-One Windows المضغوط.

ب اتبع الإرشادات كما تظهر على

مستخدمو Macintosh؛



HP All-in-One جهز قرص Macintosh المضغوط.

ب استمر إلى الصفحة التالية.


إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقراً مزدوجاً فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز CD-ROM، بعد ذلك انقر نقراً مزدوجاً فوق .setup.exe

USB توصیل کبل


مستخدمو Windows:

قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة مطالبة على الشاشة لك بتوصيل كبل USB.

بمجرد ظهور المطالبة. قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.




إذا لم تشاهد هذه الشاشات. راجع حل المشكلات في الصفحة الأخيرة.



مستخدمو Macintosh:


قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.



انتهاء عملية تثبيت البرنامج.


مستخدمو Windows:

اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. قم باستكمال شاشة Sign up now (تسجيل المنتج عبر الإنترنت الآن). تهانينا!



مستخدمو Macintosh: أ أدخل قرص HP All-in-One Macintosh المضغوط.


- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز .HP All-in-One Installer
- ج تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات بما فيها Setup Assistant (مساعد الإعداد). تهانينا!



برنامج حل المشكلات



المشكلة: (Windows فقط) عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كبل USB. المشكلة: (اجع الخطوة رقم ١٤ المضغوط، ثم أعد إدخاله. راجع الخطوة رقم ١٤.



المشكلة:(Windows) نقط) تظهر شاشة Windows (إضافة أجهزة) المشكلة:(Windows فقط) الطاعة المائة المائة العام). الفصل كبل USB. ثم أدخل قرص Cancel (إلغاء). افصل كبل المضغوط. راجع الخطوتين ١٤ و١٥.



المشكلة: (Windows) فقط) تظهر شاشة Windows) فقط (فشك فقط) المناطقة المناطقة

الإجراء: تأكد من إحكام تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم. افصل التيار الكهربي عن الجهاز ثم أعد توصيله. خقق من سلامة كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع الخطوتين ٣ و١٥.


حل المشكلات - لوحة التحكم




Q5888-90249

تُظهر أول صورة كيف تبدو شريحة بيانات لوحة التحكم بعد الانتهاء من عملية تثبيت ناجحة. الصورة الثانية تشير إلى المشاكل الحتملة. انظر أدناه لمزيد من المعلومات.

صحيح:



تنبيهات:



تنبیهات:

- مصباح افحص الورق يومض.
- مصباح افحص خرطوشة الطباعة يومض.
 - تظهر علامة **E** في منطقة عدد النسخ.
 - ع مناطق افحص الورق و افحص خرطوشة الطباعة و بدء النسخ تومض.

الإجراء:

- افحص درج الإدخال. الورق لم يتم خميله بطريقة صحيحة. أعد خميل الورق ثم اضغط زر **الغاء/متابعة**.
 - تأكد من إزالة أشرطة الحماية من خراطيش الطباعة. أعد إدخال خراطيش الطباعة ثم أغلق الباب. اضغط زر **الغاء/متابعة** من أجل مواصلة العمل.
- افحص المصابيح الأخرى من أجل التعرف على المشكلة. انظر "دليل المستخدم" لمزيد من المعلومات.
- شريحة بيانات لوحة التحكم غير مثبتة جيدًا. راجع الخطوة رقم ٤. بعد إكمال التثبيت. اضغط زر **إلغاء/متابعة** من أجل مواصلة العمل.